



NOTA PARA PORTAS TIMELESS

CI-04/07/25

Prezados,

Informamos que enquanto as portas Timeless de armário e estante não estão atualizadas em sistema, será necessário colocar nota não só nos fiancos mas também nas portas, especificando qual será a dobradiça utilizada: 270° ou 94° (copo).

Na CI do dia 30/05 informamos que só seria necessário incluir nota nos fiancos, mas percebemos a necessidade das notas nas portas para que o processo na fábrica seja feito corretamente.

Atenciosamente,

Desenvolvimento de Produto