



Inclusão do pino no carrinho superior

Prezados,

A fim de solucionar os problemas técnicos do sistema da porta de correr DOMI-250 (cód. 649), o fornecedor adicionou dois pinos de segurança e a partir da semana 09/2024 já irá o novo sistema na caixa de ferragem.



CARRINHO SUPERIOR
SEM PINO



CARRINHO SUPERIOR
COM PINO

Atenciosamente,

Desenvolvimento de Produto.