



Prezados,

Informamos que as **portas com vidro da linha Timeless de cozinha** estão fora de linha temporariamente, por problemas técnicos. Os projetos com solicitação de especial aprovada para essa porta devem ser revistos, pois ela não poderá ser produzida no momento. Esse modelo de porta deve ser substituído por outro em todos os projetos.

Atenciosamente,

Desenvolvimento de Produto



VISTA FRONTAL E POSTERIOR DA PORTA VENTILADA VIDRO

FORA DE LINHA TEMPORARIAMENTE