




LINHA MINIMAL – SENTIDO DE VEIOS

CI – 17/10/25

Prezados,

Informamos que, ao utilizar **acabamento madeirado** nas frentes **Minimal 2 e Minimal 3**, os veios da madeira dentro da cava do puxador não ficarão no mesmo sentido do restante da frente. Por questões técnicas de produção, os veios dentro da cava estarão sempre na horizontal, enquanto os veios do restante da porta ou gaveta estarão na vertical.



Atenciosamente,
Desenvolvimento de Produto



MINIMAL LINE – WOOD VEINS

CI – 17/OCT/25

Dear al,

We inform that, when using wood finish on the Minimal 2 and Minimal 3 fronts, the wood veins inside the handle cavity will not be in the same direction as the rest of the front. For technical production reasons, the wood veins inside the handle cavity will always be horizontal, while the veins of the rest of the door or drawer will be vertical.



MINIMAL 2 CABINET

MINIMAL 3 CABINET

Best regards,

Product Development