



PUXADORES STILO 2 FORA DE LINHA

CI - 08/08/25

Prezados,

Informamos que os **puxadores Stilo 2 (grande e pequeno) estão fora de linha** por problemas técnicos e foram removidos do sistema na última atualização do mês de julho.

Esse modelo de puxador já tinha sido bloqueado anteriormente por problemas técnicos, porém como estava ainda disponível no sistema em algumas portas, solicitamos que não utilizem nos projetos e substituam para outro modelo.



PUXADORES STILO 2 PEQUENO E STILO 2 GRANDE FORA DE LINHA

Atenciosamente,
Desenvolvimento de Produto



O puxador Stilo 2 foi desenvolvido para instalação em portas de vidro, porém estava disponível em sistema também para portas de madeira. Porém para fixá-lo no MDF era necessário usinar a lateral dele, o que acabava quebrando as peças.

Já nas portas de vidro foram levantados casos em que a sua instalação danificou o vidro, pois ele possui uma medida muito justa.



PUXADOR STILO 2



PUXADOR STILO 2 EM PORTA
DE VIDRO



USINAGEM NO MDF P/
PUXADOR STILO 2